

AD-32 サイドバイザー取扱・取付説明書

適応機種：スズキ車 アドレス110

型式：(EBJ-CE47A)／2015年3月～

発売元：株式会社 旭精器製作所

住 所：東京都足立区舎人2-16-21


T E L：03-3853-1211

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は必ず保管してください。

このたびは、旭風防サイドバイザーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

部品構成表

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	サイドバイザー R	1	④	プラスティリベット	2
②	サイドバイザー L	1	⑤	取扱・取付説明書	1
③	取付ブラケット	2			



バイザー取扱について

⚠ 注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- バイザーが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- バイザーは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- バイザーの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがバイザーに付着しないようにしてください。バイザーのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、バイザーが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、バイザーに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、バイザーが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- バイザーの著しい傷つきや、黄変がある場合は、破損の原因になりますのでバイザーの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

👉 アドバイス


圧着は柔らかいウエスなどを用いて押さえる様にしてください。
寒い時など両面テープが付きにくい時には、接着面を暖めながら貼り付けてください。

製品貼付後、24時間以内の製品への干渉は避けてください。

取り付け方法

- I** 図の位置に ①、② サイドバイザー を車両にあてがい貼付面の汚れを水洗いし、中性洗剤を含ませたウエスできれいに拭き取ってください。


次に水を含ませたウエスで中性洗剤分をきれいに拭き取ってください。
水が完全になくなるまで乾かしてください。




👉 アドバイス

車体のサイドバイザー貼り付け面を
中性洗剤などでよく洗い脱脂してくだ
さい。
①、② サイドバイザー を押し当て貼付
位置の確認をしてください。
汚れがあると接着力が低下しますので
丁寧に行ってください。


- II** ③ 取付ブラケット を図で示す位置に差込みます。
①、② サイドバイザー を車体にあてがい孔の位置が合うように ③ 取付ブラケット を調整します。



- III** ①、② サイドバイザー 裏面の両面テープ剥離紙のはじを30mm程度剥がしサイドバイザーを
車両にあてがい ④ プラスティリベット を使い ③ 取付ブラケット に差し込みます。



- IV** ①、② サイドバイザー の全体形状が合う位置に貼付位置が確認できたらゆっくりと
剥離紙を引き全体を圧着します。



👉 アドバイス

圧着は柔らかいウエスなどを用いて
押さえる様にしてください。
寒い時など両面テープが付きにくい時
には、接着面を暖めながら貼り付けて
ください。
製品貼付後、24時間以内の製品への
干渉は避けてください。